

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



**AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN**

**AIP SUP
15/2023
06 JUL 2023**

**ENSO - SEKVENSIELT BLINKENDE LYS RWY 32 UTE
AV DRIFT PÅ STORD LUFTHAVN, SØRSTOKKEN.**

Erstatter NOTAM E/4512/22

Sekvensielt blinkende lys for RWY 32 på Stord lufthavn Sørstokken er ute av drift, inntil videre.

- Slutt -

**ENSO - SEQUENCED FLASHING LIGHTS RWY 32
UNSERVICEABLE AT STORD AIRPORT,
SØRSTOKKEN.**

Replaces NOTAM E/4512/22

Sequenced flashing lights for RWY 32 at Stord airport Sørstokken are unserviceable until further notice.

- End -