

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN

AIP SUP
28/2024
13 SEP 2024

**ENBV - Sekvens blinkende lys ute av drift på Berlevåg
lufthavn**

Erstatter NOTAM E1935/24

Sekvens blinkende lys RWY 06 ute av drift til 12 JUN 2025.

- Slutt -

**ENBV - Sequenced flashing lights unserviceable at Berlevåg
airport**

Replaces NOTAM E1935/24

Sequenced flashing lights RWY 06 unserviceable until 12 JUN 2025.

- End -